

正是春分好时节 巡线登高检修忙



3月15日,上海市区供电公司员工周天雨、刘政轩在溧阳路巡检10千伏峨47九龙余杭南线23号杆。 蒋翎 龙海清摄影报道



3月14日,江西新余分宜供电公司员工李强、万登超巡检10千伏芦塘线角元支线75号杆。 彭雪琴摄



3月19日,吉林延边供电公司员工张航巡检220千伏图延甲乙线25号塔。 胡泽浩摄



3月17日,山东临沂费县供电公司员工王法尊、夏见亮在10千伏石岚线大良支线03号杆安装跌落式熔断器。 梁红雷 贾梦真摄影报道



3月19日,新疆博尔塔拉供电公司员工曹双波在220千伏博乐变电站为110千伏I母电压互感器喷防污闪涂料。 闫林冲摄



3月19日,四川遂宁供电公司员工敬小琴、何军在110千伏夏邛变电站开展10千伏邛茶线914开关柜保护装置定值倒闸操作。 胡学高摄



北方的积雪已开始消融,南方的鲜花正开遍天涯,正是春分好时节,巡线登高检修忙。




3月16日,湖南怀化靖州供电公司党员服务队队员张林、刘泽辰巡检10千伏林源线坝阳坪变压器台架。 石云昌摄



3月16日,甘肃陇南成县供电公司员工为10千伏店红线001号杆上设备测温。 常潇摄



3月16日,河北保定供电公司员工在220千伏崔闸变电站内检修10千伏间隔。 蔡佳珉摄



3月20日,新疆电力超高压公司员工位进城、周清在750千伏鄯善变电站开展高空接地线拆除工作。 谭晓艳摄



3月16日,四川自贡供电公司员工在贡井区35千伏五宝变电站安装新的1号主变压器。 侯峰摄



3月17日,冀北电力超高压公司员工韩涛、靳永轩在1000千伏张家口变电站为二次设备红外测温。 王京京摄